



A tüzet a helyszínre érkező tűzoltók 14 óra 40 percre kioltották. Valószínűleg egy nem megfelelően szigetelt/meghibásodott kábel vagy rövidzárlat okozhatta, hogy meggyúlt a motor.

A kár értéke megközelítőleg 3000 lej, a megmentett javaké 5700, a gépkocsinak mintegy 5 százaléka, a teteje, a kárpitozása és az elektromos kábelek károsodtak – közölte portálunkkal Alina Maria Ciobotariu, az Olt Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségének sajtószóvivője.