



A baleset helyszínén tartózkodott **Dorin Male**, a Hargita Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség vezetője is, aki elmondta, első információik szerint az elhunyt férfi egy betonkeverőn állt a baleset bekövetkeztekor, a pontos körülményeket azonban még vizsgálják.

A helyszínen már kialakult egy feltételezett, és igencsak valószínű forgatókönyv. E szerint figyelmetlenség okozhatta a férfi halálát: a 43 éves **G. L.** a munkálatok vezetője, a betonkeverőn állt, és egy adalékanyagot adagolt a betonhoz, amit kézzel öntött egy zsákból a keverőbe.

Elvileg a munkás nem állhatott volna a gépen, ugyanis az öntöltő, a sofőrje irányítja a markolókanalat, amivel a betonhoz szükséges anyagok a gépe belsejébe tölthetők. A férfi valószínűleg azért állt mégis a gépen, hogy ellenőrizze a kézzel beleszórt adalékanyag egyenletes eloszlását.



Miközben adagolta az anyagot, munkatársától egy lapátot kért, ekkor valószínűleg a mozgó keverőrész becsípte a kezében tartott zsákot. A férfi megpróbálta kirántani a zsákot, de a gép erejét nem tudta legyőzni, így az berántotta őt is, és a keverő rész éle okozott halálos sérülést a

feje hátsó részén. G. L. minden bizonnyal azonnal életét vesztette.

Amint munkatársaitól megtudtuk, a csapat egy bukaresti cégnek dolgozik, akik egy udvarhelyi vállalatnál bérelték a betonkeverőt, és a közeli supermarketnek végeztek betonozási munkálatokat már három napja. Elmondták, munka közben nem fogyasztottak semmilyen szeszes italt, az elhunyt férfi egyébként sosem ivott alkoholt.

G. L.-t felesége, valamint 21 és 5 éves lányai gyászolják.