



Egy kémény hevült túl, de szerencsére nem volt nyílt láng. A tetőszerkezet a kémény körüli részen rongálódott meg, de nem beszélhetünk tűzesetről – nyilatkozta portálunknak **Dima Valerian** székelyudvarhelyi tűzoltóparancsnok.

Hozzátette, ha nem lépnek közbe, akkor lángra kaphatott volna a tetőszerkezet.