



Bár még nincs teljesen kész a II. Rákóczi Ferenc és Kuvar utcák találkozásánál épülő dupla körforgalom, máris hatalmas tervezési vagy kivitelezési hiba mutatkozott. Hogy mi lett az elméretezési hiba eredménye? Egy lámpaoszlop mínuszba.

