



A kivizsgálás elsődleges megállapítása szerint a pénteki halálos munkabaleset áldozata nem viselt biztosító-felszerelést az esemény megtörténtekor.

A biztosító-felszerelés a helyszínen volt – közölte hétfőn portálunkkal **Dorin Male** főfelügyelő, a
Területi

Munkaügyi Felügyelőség

vezetője. Mint mondta, minden munkabaleset a munkavédelmi szabályok, előírások be nem tartása miatt következik be, így történt a pénteki tragédia esetében is.

A kivizsgálást a felügyelőség tovább folytatja, ennek eredményét 15 nap után hozzák nyilvánosságra.

Mint ismert, pénteken délelőtt a 41 éves **P. D.**, egy székelyudvarhelyi cég alkalmazottja a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium főépületének tetején dolgozott, majd [lezuhan az épületről](#) és a helyszínen életét veszítette.