



Alina Ciobotariu, a Hargita megyei katasztrófavédelem szóvivője arról tájékoztató, hogy a tűz csak a tetőszerkezet mintegy **tíz négyzetméterére** terjedt ki. Ezen a felületen megsemmisült az üvegszálból és azbesztből készült tetőzet, a hőszigetelés, és elégték az elektromos vezetékek.

A mintegy két órán át tartó oltásban két gyergyószentmiklósi tűzoltóegység, valamint a gyergyószárhegyi önkéntesek vettek részt. A tűzoltóság megállapította: egy **villanyvezeték hibája** okozta a tüzet.

A tűzoltóság **százezer lejre becsülte a kárt**. Beavatkozásuknak köszönhetően 700 ezer lej értéket sikerült megmenteni.