



Az első becslések szerint egy tonnányi olaj ömlött a folyóba, ám a vállalat nem jelentette a problémát. A baleset 11-12 óra tájt történhetett, az incidenst **egy horgász fél kettőkor jelentette** az 112-es egységes hívószámon, miután több olajfoltot látott a vízen úszni.

„Sajnos a Marosnak ebben az időszakban rendkívül magas a vízhozama, másodpercenként mintegy 180 köbméter, emiatt igen magas a diszperziós sebesség, az olaj nagyon hamar szétoszlott a vízen. Lezártuk a hőerőmű ürítőcsatornáit. Úgy becsüljük, hogy egy tonnányi olaj ömölhetett a folyóba” - nyilatkozta **Cristian Bratanovici**, a Maros Vízügyi Igazgatóság vezetője.

A szakemberek két felszívó gátat építettek, egyet Marosludas, egyet pedig Tövis magasságában, de egy harmadik telepítése is tervben van.

„Valószínű, hogy a hőerőműben sem vették észre a meghibásodást. Sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha az abszorbeáló gátat az ürítőcsatornára szerelhettük volna, ahol sokkal kisebb keresztmetszeten sokkal hatékonyabban működtek volna. Tulajdonképpen a környezetszennyezés be nem jelentése kihágásnak számít. Egyelőre megtiltottuk a vízkivételt a Maros alsó szakaszán” - magyarázta az igazgató, aki arra számít, hogy az olaj néhány óra alatt

szétoszlik. Halpusztulásról egyelőre nincs hír.