



Körbejárta a világsajtót az elfuserált stadionok gyöngye, a már 2016-ra beígért craiovai aréna. Az **55 millió euró**ból felhúzott létesítmény kupolájának összeillesztésénél jártak a kivitelezők, amikor észrevették, **a tetőszerkezet két lemeze között félméteres eltérés, szintkülönbség van** és a gerendák nem érnek össze.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a lemezek találkozásánál nem tudják megfelelően összeilleszteni az elemeket, a problémát pedig elvileg csak úgy lehetne tökéletesen orvosolni, ha visszabontanák a szerkezet egy részét.

{youtube}JsfaMz-5znY{/youtube}

Próbálkoztak ugyan megoldásokkal, a problémát immár hivatalosan is elismerték, és valószínűleg új geometriai megoldásra lesz szükség, így **Mihail Genoiu** craiovai polgármester azt nyilatkozta, hogy jövőre csúszhat át az átadás.