



Néhány napig nem ajánlott a szejkei borvíz fogyasztása, mert kedden a forrást klórral fertőtlenítették. Az időszakos félévenkénti fertőtlenítés során a forrásból kiszivattyúzták a vizet és ki is takarították. A borvízkút nem fertőzött, de a klór miatt még nem ajánlott a víz fogyasztása.