



Többhetes gondot okozott a II. Rákóczi Ferenc utcai előregedett hidegvíz-vezeték a vízszolgáltató *Aqua Novának*: több helyen, több szakasznyi csövet cseréltek ki, de még mindig nem biztos, hogy ezzel megoldódott az ottani vízszivárgások problémája.



Úlkei Erika, a cég menedzser-igazgatója honlapunk megkeresésére elmondta, hogy az elmúlt napokban a készruhagyár és a Budvár utca közötti részen három szakaszát cserélték ki egy kb. 25 méteres vezetéknek, azt megelőzően pedig a város ottani kijáratánál egy 12 méteres csövet cserélték ki újra.

