



A Kisköved utcában néhány napja betört az aszfalt, de egyelőre balesetveszélyes gödör nem alakult ki. A 16. szám alatti tömbház bejáratától néhány méterre, körülbelül az úttest közepén jól látható az üreg az aszfaltrepedés alatt, valószínűleg vezetékek haladnak el ott. Az autók egyelőre kerülgetik, de amennyiben nagyobb súly nehezedne az aszfaltra, minden bizonnyal beomlik és nagyobb gödör alakul ki.

A Kiskövedben nem ez az egyetlen úthiba, az üzletsor előtt több helyen behorpadt az úttest, az aszfalt töredezett. [Nem az egyetlen példa a városban sem](#), hiszen dacára az idei aszfaltozásoknak, bőven maradtak még hasonló úthibák, amelyek a maguk módján akadályozzák vagy nehezítik a gépjármű-forgalmat. A Kisköved utcában nem árt az óvatosság az autóvezetők részéről.