



A Kornis Ferenc utca 18. szám alatt levő ingatlan udvarán már igen nagy kőrakás emelkedik, ez körülbelül hét év „termése”. A ház a *Székely Támadt vár* ún. Telegdy-bástyája alatt van, az épületet az Albert-család birtokolja, akik gyakorlatilag állandó félelemben élnek a – főleg tavasszal – egyre-másra zuhanó kövek, faldarabok miatt. 2006 januárjában több köbméternyi kő zuhant az udvarra, akkor az ott álló kis sütőházat teljesen romba döntötte – ez volt a legnagyobb omlás, de azt megelőzően és azt követően is többször előfordult, hogy egy-egy nagyobb kő kiesett a falból.



Alberték 14 évvel ezelőtt vásárolták meg az ingatlant, a bajok kb. hat-hét éve kezdődtek. Az egyik ok – mint elmondták – a várfalba belenőtt fűzfa volt, mert gyökerei szétnyomták a köveket. „Amikor az idő megennyhül, minden tavasszal jönnek le a kövek” – közli a helyszínen honlapunkkal a 66 éves **Albert Zsigmond**. Többször is fordultak a városházához, de „erősen nem bíztattak”, s mivel a vár műemléknek számít, speciális engedély nélkül nem szabad semmiféle megerősítést, átalakítást végezni rajta.



A mellette levő, hasonló méretű házat szomszédjuk 2009-ben kénytelen volt lebontani, annyira rossz állapotban volt. Ugyanezen év nyarán a Haáz Rezső Múzeum régészei, **Sófalvi András** és

Nyárádi Zsolt

a vár a várkapu alsó járószintjének egy részletét tárták fel – a feltárás a mostani sportpálya melletti részen volt.

Megnéztük fentről is a Telegdy-bástyát – az *Eötvös József Szakközépiskolának* az asztalosműhelye, illetve fatartó-helyiségei vannak a bástya tetején. A sérült, leomlott részen egy hevenyészett léckerítésféle „véd” az esetleges bezuhanástól.

