



András Imre a Facebookra töltötte fel azt a videót, amelyen látható, hogy a gázkályhából spriccel a víz a lakásukban. „Az aragázból jön ki, a gázvezetékéből a víz 2017. július 27-én, Kolozsváron” – konstatálják a jelenséget.

{facebook}1517983578285433{/facebook}

Az E-On gázszolgáltató hibaelhárító csapata még a videó készülésének napján, 27-én kiszállt a helyszínre, és megállapította, hogy egy engedélyezetlen beavatkozás folytán felszereltek egy hőközpontot az udvarba, ahol több albérlő lakik. Az egyik lakó megbízatásából történt a hőközpont felszerelése, amely a szomszédoknál a videón látható hatást érte el.

„Egyszerűen annyira amatőr volt a szerelő, aki mindenféle engedély nélkül járt el, hogy a vizet a gázvezetékbe kötötte be” – mondta el portálunknak **András Imre** a Közösségért Alapítvány ügyvezetője, az esetről készült videó feltöltője. A videót már körülbelül 100 000 ember tekintette meg a közösségi oldalon.