



A radioaktív sugárzás értéke eléri az óránkénti 1000 millisievertet. Az erőművet üzemeltető *Tepco vállalat* megkísérlte betonnal elzárni a reaktorfalán tátongó rést, de vasárnap reggelig ez nem sikerült.

Az NHK szerint a víz egy két méter mély akna falából szivárog a reaktor közelében. Az aknában, amelyben elektromos kábelek futnak, 10-20 centiméternyi víz gyülemlt fel.

A Tepco kivizsgálja, hogy a sugárszennyezett víz milyen kapcsolatban áll az aknában összegyűlt, vízzel és miként szivárgott ki a tengerbe.

A japán atomenergetikai és ipari létesítmények biztonsága felett őrködő hatóság szóvivője, **Nisijama Hidehiko** közölte, hogy egy szerelőakna falán fedezték fel a húsz centiméteres rést. Azt is megerősítették, hogy átvizsgálták az összes reaktort, és máshol nincs szivárgás.

Forrás: MTI