



Három évvel ezelőtt még azt írhattuk, hogy [egyik-másik közkút működőképes](#) – egészen pontosan a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán, a kávézóhoz (a volt Becsek-nyomda épülete) közel álló, kézzel hajtható vízszivattyúból jött még víz, azonban azóta ez is megszűnt. A vascső ugyan a helyén van, de a szerkezet meghibásodott, a nyomókart nem lehet megmozdítani.

Évtizedekig főleg az utcában élő, nehéz szociális helyzetben levő személyek használták a szivattyúzott csapvizet – bármennyire is hihetetlen, a Kossuth utca néhány régi házában azóta sincsen vízvezeték. Az is megdöbbentő, hogy egyik-másik központi kapualjban, illetve ház udvarán milyen állapotok uralkodnak. Tavaly megnéztük, hogy mi van a Varga-patak medrében, ami a központi házak mögött kanyarog. [Elképesztő.](#)



gömböskék



Magyarországon a kézzel hajtós közutak a leggyakoribbak, de a víz nem mindig ivható. A legtöbb esetben a víz a talajból kerül ki, és nem mindig van elég tisztaság.